



asfalt na zimno

PATCHSYSTEM

Sposób użytkowania PATCHSYSTEM

1. Nie podgrzewać na wolnym ogniu, nie stosować żadnych źródeł ciepła.
2. Dopuszcza się stosowanie w obecności wody.
3. W przypadku masy zbyt zwartej należy uderzyć workiem o twardą powierzchnię powodując rozluźnienie masy, stosować na minimum 3 cm ubytku.
4. Stosować w temperaturze 40 - -20 °
5. Nie ma potrzeby oczyszczania uszkodzonej powierzchni przed nałożeniem masy.
6. Otwarcie ruchu kołowego natychmiast po aplikacji.
7. Duża częstotliwość ruchu kołowego powoduje szybsze zagęszczenie masy

PATCHSYSTEM.
